

議会報告会実施報告書

開催日時	平成 30 年 10 月 26 日（金）18 時 00 分～19 時 27 分		
開催場所	群別自治会館	聴 衆	16 名
担当議員	2 班	加納(班長)、蜂谷(司会)、大野(記録)、片平、米林	

報告事項に関する質疑

- Q1 柏木中央農道について、平成 7、8 年頃に、人と馬車がすれ違えないほど狭かったものを、幅員 5 メートル程度までに整備拡幅工事を行い、収穫物の搬出も楽になったが、新田川に架かる橋との山側(南側)の接続部分が、当時の狭い幅員のまま未改修となっている。ぜひ降雪の前に現地を見て今後の対応を図ってほしい。
- A1 この要望については以前からも聞いており現地も見ている。当時、過疎農道として工事を北海道の事業として行った際、新田川の改修工事が未完了だったので、新田川の橋の直前で終了したもの。平成 13 年頃に川の改修工事が行われ、橋が架け替えられているが、現状を見ると、確かに山側の橋の手前約 10 メートル程は橋の幅員よりも狭く、安全対策として、落車防止と除雪対策のカラーコーンを設置しているが危険な状態で、改修の必要性があるものと考えています。
- Q2 現地を見ていただけるなら立ち会いますので、ぜひお願いしたい。
- A2 先に取り組んでいる議員もいると聞いている。今回改めての提起で、議会としても今後についての話し合いを持ち、行政側と話を詰めたいと思います。
- Q3 学校統合に関連して、浜益で廃校になった校舎の今後について議会では話し合われているのか、具体的な有効利用案などあるのか、お聞かせください。
- Q4 (続けて)川下と柏木地区の消防団詰所について新築する方向で話が進んでいると聞いている。他の詰所も老朽化が著しいが、災害の頻発する昨今、分団員の速やかな活動の為にも、まず川下・柏木を優先して早い時期にお願いしたい。
- A3 浜益区内の廃校舎の今後の管理、具体的な利用については検討委員会が立ちあがったところです。旧北部小と旧浜益中学校は現在避難所となっているが、実際に避難できるのかという問題を抱えている。今回の地震によるブラックアウトを経験し、見直しの必要がある。特に川下中学校を避難所とするのは耐震に問題もある。廃校利用については、重要な地域課題と認識し、これからも機会あるごとに強く申しあげていきます。
- A4 消防分団の詰所については、津波災害の際に最も必要とされる川下・柏木地区に詰所が無い現状が問題で、しかも同地区には人口が集中している。今後実田地区と統合の話もあるようだが、距離が遠く機動性に問題がある。出来るだけ近くの高台にというのが地元の声で、実態に合った詰所の場所の選定が急務と考えます。頻発する災害に

議会報告会実施報告書

対し、国は防災・減災について新たな予算処置も考えている、市とも相談し、補助事業も適切に利用し計画を立てる様に要請していきたいと考えています。

Q5 旧浜益消防署建物は耐震基準に達せず危険ということだが、何年も放置状態。隣接の家が二軒あり、倒壊時には非常に危険である。早く何とかしてほしい。

A5 おっしゃる通り、極めて脆弱で危険な建物ということで人も集まることが出来ない現状、一刻も早く撤去して、安心安全な詰所の設置は急がなければならないと思っています。いずれにしても今回の地震の経験によって、様々な防災計画の見直しが石狩市でも始まります。様々な提起をしていきたいと考えています。

Q6 消防署の周りは今までは草刈りをしてきていた、いまはそれもなく、(地続きの)うちの畑はその影響で草だらけ、どうにかならないか？

A6 草刈りを行っていないのは初耳で申し訳ない、さっそく市と消防に届けたいと思います。

Q7 川下コミュニティセンターが、地震後に危険だということで立ち入り禁止になっていて、建物調査はこれからだと聞いている。川下自治会の会議も神社を借りて行うなど、地域は会合の場所に困っている。早く調査をして結論を出してほしい。

Q8 (続けて)旧浜益中学校のグラウンドは、昨年の水害の際にグラウンドに水が溜まり、周囲の家も床上浸水の被害となった。原因としては、廃校後はグラウンド周りの側溝・排水溝が掃除されておらず、更に冬季の堆雪の場となっているため、ゴミと石も側溝・排水溝に溜まり、山から流れる水がグラウンド上を通過、民家に流れ込み被害をもたらした。この現状をよく検討して対処してほしい。

A7 川下コミュニティセンターだけでなく柏木コミュニティセンターも相当の築年数で、ひび割れなどの傷みも激しい。先般の地震後、既に10月24日から急ぎ検査・調査を行っている。11月中に大筋の結果がわかるようで、その結果を踏まえて市は必要な対応をすると聞いている。出来るだけ早い集会所機能の復活に向け我々も努力します。

A8 もう一点は竜神川の問題です。昨年も竜神川による大変大きな被害がありました。原因として流れの一部が鍵の手状の形状になっていて水の流れを悪くしているということで、その改修のための調査を今年行っている。予算は概ね900万で、詳細な調査と、道と国との協議も同時に作業を進めていると聞いている。

旧浜益中のグラウンドや周辺も含めての清掃は、これは必要なことなのでさせたいと思っています。

議会報告会実施報告書

Q9 雪堆積場の雪が融ける途中でデコボコの地ならしは出来ないものか？

A9 雪の堆積場は石狩も札幌もたくさんあって融雪中途の雪山の整成を行っている。浜益は融雪が早いので管理方法としては、融け終わった後に清掃をきちっとするのが良いのかなと思います。そのことが治水ということにも繋がるかと思います。

意見及び要望等

Q1：柏木中央線の整備について。

Q4：川下・柏木消防分団詰所の早期建設について。

Q5-6：旧分団建物の早期取り壊しと、草刈りなどの適切な環境整備について。

Q7：川下コミュニティセンターの利用禁止で地域は集会に困っている、今後の見通しと対応について。

Q8：旧浜益中の側溝・排水溝が流れず水が溜まる問題について。

対応

※11月5日、今回議会報告会第2班メンバー全員が上記（柏木中央線、旧川下・柏木分団詰所及びその周囲、川下・柏木の両コミセン、旧浜益中学校グラウンド、竜神川河口）現地視察を行い現状の確認をした。

柏木中央線の整備については、平成34年終了予定の柏木地区土地改良事業と併せて道路の改良を行う予定になっている。

○議会報告会時の要望により第2班が実施した現地調査（H30.11.5）

柏木中央線（柏木墓地前）



柏木コミュニティセンター



川下コミュニティセンター



川下コミュニティセンター



旧浜益消防署



旧浜益中学校グラウンド



旧浜益中学校（避難所）



竜神川

