各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
01_石狩八幡小学校	1	八幡4丁目地区	石狩市八幡4丁目	冬期間、児童下校と排雪作業が重なることが多く、非常に危険である。	排雪作業の時間帯の調整。 排雪作業時間帯の学校への事前連絡。	再報告 R5年度 報告有		交通安全の指導を児童に行う 排雪作業の時間変更は市内の他の地域にも関 わるため個別の対応は難しい	学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします 排雪作業の時間変更は市内の他の地域にも 関わるため個別の対応は難しい
02_花川 小学校	2	市道花群3号通、市道花群環状通	石狩市花群3条1丁目 花群3号通と花群環状線の交 差点	道道への抜け道となっており、交通量がかなり多く、車が減速しない。また、大型商業施設コストコの開業に伴い、さらに交通量が増えた。 横断箇所に信号機がなく危険。事故も多数起きており、保護者の強い希望が毎年多数ある	歩行者用の信号機または横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う 市から警察へ信号機設置要望している	市より警察へ信号機設置要望済み 学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
02_花川 小学校	3	道道花群札幌線 市道花群2号通	石狩市花川北6条2丁目	抜け道になっており、車が減速せず危険。横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
02_花川 小学校	4	道道花群札幌線 市道花群環状通	石狩市花川北6条3丁目	抜け道になっており、車が減速せず危険。横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
02_花川 小学校	5	市道花群環状通	石狩市花川北6条1丁目	抜け道になっており、車が減速せず危険。横断箇所に横断歩道がなく危険	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
02_花川 小学校	6	道道花群環状通 道道石狩手稲通	石狩市花群2条1丁目	横断歩道の片方向しか歩行者用信号がない	もう片方にも歩行者用信号を設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
02_花川 小学校	7	市道花川北11通 道道石狩手稲通	石狩市花川北5条1丁目	多差路になっており、横断箇所に信号機や横断歩道が無く危険。事故も起きており保護者の要望あり	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H30実施	信号機を設置すると交通量が増えるので危険が増す可能性がある 停止線の位置を下げる措置を数年前に行っている 歩行者注意の看板設置や道道手稲石狩線のドット線が見えにくくなっているため道路管理者が引き直しを行った	信号機を設置すると交通量が増えるため危険が増す可能性があります 停止線の位置を下げる措置を数年前に行っています 歩行者注意の看板設置や道道手稲石狩線のドット線が見えにくくなっていたので、H30年度道路管理者で引き直しを行っています
03_生振 小学校		調査対象外							
04_南線 小学校	8	市道花川南4条通1号	石狩市花川南3条1丁目	横断箇所（ふれあいの杜～ガソリンスタンド、手稲方面の住宅～プール）に信号機・横断歩道がなく危険	手稲方面の住宅～プールの横断をする児童がとても多いので、信号を設置してほしい。信号設置が無理であれば、道路標示で注意喚起してほしい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
04_南線 小学校	9	石狩手稲通り	花川南3条1丁目18番地 学校前	交差点横断歩道とバス停の間に保護者縦列駐車し、他車の往来に障害となっている。	学校の前を駐車禁止区間としてほしい。また、警察等の見回り強化してほしい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶学校は、定期的に保護者向けへ縦列駐車を行わないよう周知 	▶学校は、定期的に保護者向けへ縦列駐車を行わないよう周知願います
04_南線 小学校	10	防風林	花川南2条1丁目	人目につきにくく不審者が出やすい。	警察等の見回りを強化してほしい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶北警察署としては、管轄所管へ情報を伝える ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信する 	▶北警察署としては、管轄所管へ情報を伝えています ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信願います
04_南線 小学校	11	防風林	樽川6条	人目につきにくく不審者が出やすい。	警察等の見回りを強化してほしい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H30実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶道路上に街路灯はないが、学校敷地内のフェンス上方に教育委員会が管理する照明灯が3基設置済み ▶当面、この照明灯を活用する 	▶道路上に街路灯はありませんが、学校敷地内のフェンス上方に教育委員会が管理する照明灯が3基設置済み ▶当面、この照明灯を活用し、学校より児童へ防犯の指導を引き続きお願いします
04_南線 小学校	12	ふれあいの杜公園	樽川4条1丁目	不審者情報が多い。有職少年のたまり場になっているとの情報もある。	定期的に警察官が巡回をするなど、見回りを強化してほしい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶防犯カメラは、設置済み ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信する 	▶防犯カメラは、設置済み ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信願います
04_南線 小学校	13	石狩手稲通り	校区内全域	スピードを出す車が多く、非常に危険である。	速度規制や道路標示での注意喚起をしてほしい。また、速度取り締まりの強化をしてほしい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	未実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶市教委で現状を確認済み ▶通学路安全協議会において札幌北署と情報を共有済み 	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
05_花川南 小学校	14	道道樽川篠路線 市道花川南2丁目通2号	石狩市花川南8条1丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機・横断歩道を設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
05_花川南 小学校	15	市道花川南3丁目6号線	石狩市花川南7条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶雑草を除去して見通しを確保 ▶交通安全の指導を児童に行う 	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
05_花川南 小学校	16	市道花川南4丁目通2号	石狩市花川南8条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
05_花川南 小学校	17	市道花川南8条通	石狩市花川南8条4丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機・横断歩道を設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
05_花川南 小学校	18	校地隣にある、多数の放置車両	南6条5丁目 校地フェンス 沿い	関係各所のご尽力により、現在は放置車両がない状態です。今後も定期的な巡回等を要請します。	放置車両があった場合は撤去してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H30実施	▶札幌北署で調査し、市の道路管理者が一部車両を撤去するなど対応を継続している ▶令和3年度の通学路安全点検状況の結果にて、学校より放置車両がなくなったとの報告有り	▶車止めの設置、定期的な巡回を実施
05_花川南 小学校	19	道道榊川篠路線	南9条3丁目 (セイコーマート駐車場)	スピードを出して入ってくる車があり危険	のぼり等で注意喚起してほしい	新規	未実施	▶(株)セコマと協議の結果、進入する車両が通学路であることを意識するよう看板を設置。	▶(株)セコマと協議の結果、進入する車両が通学路であることを意識するよう看板を設置。
05_花川南 小学校	20	花川南7条通・(花川南6条通)	南7・8条3・4丁目の間、 南5・6条3・4丁目の間 の通り	冬季間の除雪が十分ではなく、道幅が狭くなり、通学路を変えざるを得ない。	除雪区間に追加してほしい	新規	未実施	▶道路幅員が狭く、歩道除雪を行うと車道が確保ができない道路である。したがって、歩道除雪区間を追加することはできないため通学路の変更にて対応願う。	▶道路幅員が狭く、歩道除雪を行うと車道が確保ができない道路である。したがって、歩道除雪区間を追加することはできないため通学路の変更にて対応をお願いします。
06_紅南 小学校	21	市道花川北1条5丁目7号通	石狩市花川北1条6丁目	横断箇所に横断歩道がなく危険	横断歩道設置	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶私有地樹木の除去を指導する ▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
06_紅南 小学校	22	市道花川通	石狩市花川南1条6丁目	駐車が多く歩道の通行が危険	店への指導をしてほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶巡回と指導を行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
06_紅南 小学校	23	紅南小学校前市道	石狩市花川北1条6丁目1番 地	教材園前の横断歩道が見通しが悪く危険	信号機やミラーなどの整備をして欲しい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H30実施	▶横断歩道前に児童が待機するスペースが無く、車との距離が近く危険 ▶民家の塙があるため、児童も運転手もお互いを認識できない状況 ▶注意看板の設置ができるかを検討する	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
06_紅南 小学校	24	市道若葉通	石狩市花川南3条5丁目30	大型トラック駐車場があり、出入りが多く危険	交通安全の指導を児童に行う 所有者に注意を依頼する	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H30実施	▶駐車場の出入り口付近にバス停があり、待合所が運転手の視界を遮り児童が見えにくい ▶バス待合所(所有者:市)の透明化ができるかを検討する	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
06_紅南 小学校	25		石狩市花川北2条6丁目8番 地付近	児童が頻繁に横断する箇所に横断歩道がなく危険	横断歩道の設置 一時停止線と標識の設置	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	未実施	▶横断歩道の設置を警察へ要望している	▶これまでも北警察署へ市を通して花川北1条5丁目430番地の紅南小学校前横断歩道の設置を要望していることから、要望を継続します ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
07_緑苑台小学校	26	紅葉茨戸通	緑苑台東3条1丁目と花川東(蕎麦瑞祥庵)丁字路	通行者が多い割に横断歩道も信号機もなく危険。	せめて横断歩道を設置してほしい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度報告有	H30実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶信号機のある交差点までは200mあり、通学方向とは逆になるため遠回りとなる ▶通学方向の600m先に手押し信号があるが、そこまでの道のりは民家が少なく不安があるので通学路指定をしていない ▶斜め横断してしまう児童がいるのが現状で危険であるが、信号設置となると横断需要が少ないためハードルが高い ▶注意看板などの設置ができるかを検討する。 	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
07_緑苑台小学校	27	紅葉山通中	緑苑台東3条3丁目セイコーマート裏通	通り抜けの車両が多く事故も多い	一時停止の標識を設置して欲しい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度報告有	未実施	▶一時停止の標識を市から警察へ要望している	▶一時停止の標識等の設置を市から警察へ要望を継続しています ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
07_緑苑台小学校	28	紅葉山通	緑苑台東3条3丁目	茨戸につながる抜け道になっていて、スピードを出す車が多く危険である。	速度規制や道路標示での注意喚起をして欲しい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度報告有	未実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶学校前からセイコーマートまで速度40km規制 ▶市、町内会より通過点の横断歩道で信号機設置要望をしている 	▶紅葉山通りは40km規制であり道路上に注意喚起の看板が設置されています ▶一部の交差点においては、市から警察へ信号機設置の要望を継続しています ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
08_双葉小学校	29	緑苑	花川北4条	校門と交差点が重なっている場所。車の運転手、歩行者からも見通しの悪い場所である。	現地またはすぐ近くへの横断歩道の設置が必要	再報告 R5年度報告有	R5実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶町内会を通じ、北警察署へ横断歩道の要望 ▶寄附によって「最徐行」の法定外道路表示の施工、歩道と車道の識別のため路面表示の施工 	下記のとおり対応済みです ・町内会を通じ、北警察署へ横断歩道の要望 ・安全運転を呼び掛ける看板を電柱へ設置 ・「最徐行」の法定外道路表示の施工、歩道と車道の識別のため路面表示の施工
08_双葉小学校	30	紅葉山通り	花川北1-2	交通量が多い	道路標示等での注意喚起	再報告 R5年度報告有	未実施	▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
09_厚田学園				現状では特に危険箇所はなし					
10_浜益小学校		調査対象外							
11_石狩中学校	31	市道むつみ団地中央通	石狩市親船東3条1丁目	歩道と車道の区別がなく危険	交通安全の指導を行っているが、何らかの対策を講じてほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度報告有	H24実施	交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
11_石狩 中学校	32	市道河口橋団地中央通	石狩市親船東1条1丁目	歩道と車道の区別がなく危険	歩行スペースを確保してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
12_花川 中学校	33	紅葉山茨戸通りと龍谷グラウンド前 通り	紅葉山茨戸通りと龍谷グラウ ンド前通りのT字路	見通しが悪く、角を曲がる際、自転車同士が ぶつかる。	注意看板またはミラーの設置	再報告 R3/R4/R5年度 報告有	R3実施	自転車を乗る上での安全指導を行う。R4	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
12_花川 中学校	34		かじ鍼灸院から龍谷グラウン ドまでの通学路	街灯が設置されているが、暗く危険	明るい電灯と注意看板の設置。	再報告 R4/R5年度 報告有			暗くなる時間帯等は、花川東地区を通る令和 3年度以前の通学路へ迂回する等、運用方法 による対応をお願いします。R4
13_花川南 中学校	35	道道榊川篠路線 市道花川南2丁目通2号	石狩市花川南8条1丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機と横断歩道を設置して欲しい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
13_花川南 中学校	36	市道花川南3丁目6号線	石狩市花川南7条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置して欲しい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶雑草を除去して見通しを確保 ▶交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
13_花川南 中学校	37	市道花川南4丁目通2号	石狩市花川南8条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置して欲しい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
13_花川南 中学校	38	市道花川南8条通	石狩市花川南8条4丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機と横断歩道を設置して欲しい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	花川南8条4丁目の8条通りと5丁目通りのT字 路歩車分離式信号機及び横断歩道表示
13_花川南 中学校	39	花川南中学校前から道道榊川篠路線 まで	学校前から花川南8条4丁目と9 条4丁目ラッキー角交差点まで	スピードを出す車が多く・抜け道としてもつ かわれている。ゴルフの打ちっぱなしの練習 に来る車が多い。冬季間は道幅も狭く危険で ある。	ゾーン30または20などの指定をし、路面 に表示してもらいたい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	▶学校より要望のあった、ゾーン30等の指定は、 一路線という部分的な指定ができない制 度であり、対象は一区画となるため対応として難 しい ▶学校は、生徒へ交通安全指導を継続して行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
13_花川南 中学校	40	道道榊川篠路線	花川南9条3丁目セイコーマー ト角	一時停止しないで榊川篠路線に出ようとする 車が多い。一時停止と速度ダウンが必要。登 下校時に接触事故の危険がある。	一時停止線を明確に引くこと。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	▶令和2年10月に停止線を塗り直したほか、一 時停止標識の視認性確保のため、移設施工し た ▶令和5年に寄附によって「速度落せ」の法定外 道路表示の施工	▶令和2年10月に停止線を塗り直したほ か、一時停止標識の視認性確保のため、移設 施工しています ▶令和5年に「速度落せ」の法定外道路表示 の施工 ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
13_花川南 中学校	41	住宅街の道	花川南8条3丁目彩林公園周 辺T字路など	一時停止のラインが消えていて危険である	一時停止のラインを引いてもらいたい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶現地確認し、警察本部へ要請しているが、施行時期について、確約することはできない ▶学校は、生徒へ交通安全指導を継続して行う 	<ul style="list-style-type: none"> ▶現地確認し、警察本部へ要請していますが、施行時期について、確約することはできません ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
13_花川南 中学校	42	市道花川南8条	花川南睦美会館前道路	横断歩道がなく、スピードを出す車が多く危険。	小学生も多く歩いていることから、ガードレールの設置や信号機と横断歩道を設置してもらいたい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶学校より要望のあったガードレールの設置などは、カーブに設置するものであり対象とはならない また、信号機設置について、警察では、信号機設置指針に沿って判断するところであるが、現時点では設置の予定はない ▶学校は、生徒へ交通安全指導を継続して行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶学校より要望のあったガードレールの設置などは、カーブに設置するものであり対象とはなりません ▶信号機設置について警察では、信号機設置指針に沿って判断するところであり、現時点では設置の予定はありません ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
13_花川南 中学校	43	市道花川南8条他彩林公園周辺	彩林公園東側T字路	冬期に歩道に雪山が高くできていたため、車道を歩くこととなり危険である	児童・生徒が多く登下校に使う通学路は、冬期に歩道上に雪山ができないように対策をお願いしたい。	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	R02実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶市として除雪対策に力を入れていることから、令和2年度は、花川南睦美会館前に雪山ができないよう排雪対応した 	<ul style="list-style-type: none"> ▶当該路線は除雪後、間口処理を行う必要があるため、間口のない角地には雪山ができる状況となっております。シーズン中は極端に雪山が大きくなるような他の交差点と同様の管理を行い、適切な時期に排雪するよう努めて参ります。
14_花川北 中学校				現状では特に危険箇所はありません					
15_樽川 中学校	44	西5丁目・樽川通（の直進道路）	樽川8条2丁目樽川第一会館 前交差点	スピードを出す車が多く危険	横断歩道はあるが信号機を設置してほしい	再報告 R4/R5年度 報告有	未実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶北警察署へ手押し信号機設置の要望を継続、横断歩道周辺の街路灯に注意喚起する看板を設置済。R4 	<ul style="list-style-type: none"> ▶北警察署へ手押し信号機設置の要望を継続しています ▶横断歩道周辺の街路灯に注意喚起する看板を設置済
15_樽川 中学校	45	西5丁目・樽川通（の直進道路）	樽川9条3丁目樽川2号通り との交差点	スピードを出す車が多く危険	横断歩道と信号機を設置してほしい	再報告 R2/R3/R4/R5年度 報告有	H24実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶交通安全の指導を生徒に行う 	<ul style="list-style-type: none"> ▶市より警察へ感応式信号機設置を要望済み ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
15_樽川 中学校	46	樽川6番通り・2丁目と3丁目間の 通りの交差点	樽川5条2丁目・樽川4条3丁目 の交差点	スピードを出す車が多く危険	横断歩道と信号機を設置してほしい	新規	未実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶R2実施合同点検時に近辺（樽川6番通・石狩手稲通）の交差点について検討を実施。 ▶北警察で現地の交通量調査等を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶信号機は、警察の設置基準に基づき設置の予定は無し。 ▶横断歩道は、必要性ありと判断されたためその旨、北警察署から上申します。 ▶対象の路線は法定速度（60km/h）の道路であるため、40km/hに規制の要望を実施します。
16_浜益 中学校		調査対象外							