




浜益浄水場取水施設の被害及び復旧方法

①位置図



②コンクリート製の堰の転倒状況



	被害を受ける前
	被害を受けた後

③河川の転石状況



④堰の復旧方法(断面図)

