

令和5年度  
第1回 石狩市空家等対策協議会


## 資料1 特定空家等の候補の建物状況

---

令和6年2月14日（水）10：00～  
石狩市空家等対策協議会 事務局  
石狩市建設水道部建築住宅課

# 石狩市管内図

## 石狩市 特定空家等の候補 位置図




No.34 浜益区 浜益

浜益支所

厚田支所

石狩市役所

凡例  
特定空家等の候補







石狩市浜益区浜益



全景  
(道路側・山側)

令和 5 年 12 月 19 日



外壁破損状況  
(山側・上部)

令和 5 年 12 月 19 日



外壁状況  
(山側・裏側)

令和5年12月26日




外部扉ガラス破損状況  
(山側・下部)

令和5年9月26日




内部 残置物  
(洗濯機・冷蔵庫他)

令和5年12月19日



全景  
(裏側・山側)

令和 5 年 12 月 19 日




屋根破損状況  
(裏側・山側)

令和 5 年 12 月 19 日



屋根破損状況  
(裏側・海側)

令和 5 年 12 月 19 日



全景  
(裏側・海側)

令和 5 年 12 月 19 日



外壁破損状況  
(裏側・海側)


令和 5 年 12 月 19 日



外壁破損・屋根崩落状況  
(裏側・海側)


令和 5 年 12 月 19 日





屋根崩落状況  
(裏側・海側)

令和5年12月19日




屋根崩落状況・残置物  
(裏側・海側)

令和5年12月19日




隣地空家との離隔状況  
(裏側・海側)

令和5年12月19日



外壁破損状況  
(海側)

令和5年12月19日




全景  
(道路側・海側)

令和5年12月19日



隣地空家との離隔状況  
(道路側・海側)

令和5年12月19日



外壁・煙突破損状況  
(道路側)

令和5年12月19日



外壁・軒天破損状況  
(道路側)

令和5年12月19日



入口部分破損状況  
(道路側)

令和5年12月19日

