

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							過年度の合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
02_花川 小学校	1	市道花畔3号通、市道花畔環状通	石狩市花畔3条1丁目 花畔3号通と花畔環状線の交差点	道道への抜け道となっており、交通量がかなり多く、車が減速しない。また、大型商業施設コストコの開業に伴い、さらに交通量が増えた。 横断箇所信号機がなく危険。事故も多数起きており、保護者の強い希望が毎年多数ある	歩行者用の信号機または横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う 市から警察へ信号機設置要望している	市より警察へ信号機設置要望済み 学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	2	道道花畔札幌線 市道花畔2号通	石狩市花川北6条2丁目	抜け道になっており、車が減速せず危険。横断箇所信号機・横断歩道がなく危険	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	3	道道花畔札幌線 市道花畔環状通	石狩市花川北6条3丁目	抜け道になっており、車が減速せず危険。横断箇所信号機・横断歩道がなく危険	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	4	市道花畔環状通	石狩市花川北6条1丁目	抜け道になっており、車が減速せず危険。横断箇所横断歩道がなく危険	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を多数設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	5	道道花畔環状通 道道石狩手稲通	石狩市花畔2条1丁目	横断歩道の片方向しか歩行者用信号がない	もう片方にも歩行者用信号を設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	6	市道花川北11通 道道石狩手稲通	石狩市花川北5条1丁目	多差路になっており、横断箇所信号機や横断歩道がなく危険。事故も起きており保護者の要望あり	横断歩道を設置してほしい。スクールゾーン標識を設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H30実施	信号機を設置すると交通量が増えるので危険が増す可能性がある 停止線の位置を下げる措置を数年前に行っている 歩行者注意の看板設置や道道手稲石狩線のドット線が見えにくくなっているため道路管理者が引き直しを行った	信号機を設置すると交通量が増えるため危険が増す可能性があります 停止線の位置を下げる措置を数年前に行っています 歩行者注意の看板設置や道道手稲石狩線のドット線が見えにくくなっていたので、H30年度道路管理者で引き直しを行っています
	1	市道花川南4条通1号	石狩市花川南3条1丁目	横断箇所信号機・横断歩道がなく危険	交通安全の指導を児童に行う	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	2	市道樽川4線	石狩市樽川8条2丁目	横断歩道に信号機がなく危険	交通安全の指導を児童に行う	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を児童に行う	市より警察へ手押し信号機設置要望済み 学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	3	樽川地区	樽川8条から9条	通学路に未だ一時停止や標識がなく危険	4～6番通りに入る交差点では一時停止線と標識を設置してほしい（白線はあっても不明瞭なものが多い）	再報告 R2/R3年度 報告有	R02実施	市から警察へ一時停止線や標識設置を要望しているが、確約はできない（地域から花川南交番に依頼有り） 学校は、児童に対し交通安全指導を継続して行う	市より警察へ一時停止線や標識設置を要望済み 学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							過年度の合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
04_南線 小学校	4	樽川6番通り	石狩手稲通と樽川2号通りの間	車の交通量が多いにも関わらず信号が一つもなく、危険	樽川5条1丁目と3丁目の交差点2カ所に信号を設置して欲しい	再報告 R2/R3年度報告有	R02実施	▶信号機設置について、警察では、信号機設置指針に沿って判断するところであるが、現時点では設置の予定はない ▶学校は、児童に対し交通安全指導を継続して行う	▶信号機設置について、警察では信号機設置指針に沿って判断するところであり、現時点では設置の予定はありません ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	5	石狩手稲通り	花川南3条1丁目18番地 学校前	交差点横断歩道とバス停の間に保護者縦列駐車し、他車の往来に障害となっている。	学校の前を駐停車禁止区間として欲しい無理であれば期間限定で駐停車禁止と記したコーンを定間隔に置かせて欲しい	再報告 R2/R3年度報告有	R02実施	▶学校は、定期的に保護者向けへ縦列駐車を行わないよう周知	▶学校は、定期的に保護者向けへ縦列駐車を行わないよう周知願います
	6	防風林	花川南2条1丁目	人目につきにくく不審者が出やすい。	警察等の見回りを強化して欲しい	再報告 R2/R3年度報告有	R02実施	▶北警察署としては、管轄所管へ情報を伝える ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信する	▶北警察署としては、管轄所管へ情報を伝えています ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信願います
	7	防風林	樽川6条	人目につきにくく不審者が出やすい。	警察等の見回りを強化して欲しい	再報告 R2/R3年度報告有	H30実施	▶道路上に街路灯はないが、学校敷地内のフェンス上方に教育委員会が管理する照明灯が3基設置済み ▶当面、この照明灯を活用する	▶道路上に街路灯はありませんが、学校敷地内のフェンス上方に教育委員会が管理する照明灯が3基設置済み ▶当面、この照明灯を活用し、学校より児童へ防犯の指導を引き続きお願いします
	8	ふれあいの杜公園	樽川4条1丁目	不審者情報が多い。有職少年のたまり場になっているとの情報もある。	防犯カメラの設置。警察等の見回り強化を要望。	再報告 R2/R3年度報告有	R02実施	▶防犯カメラは、設置済み ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信する	▶防犯カメラは、設置済み ▶学校は、保護者向けのお知らせで、声掛け事案等、不審者情報を児童から保護者が聞き取りした場合、その日のうちに110番をするように保護者向けに情報を発信願います
	9	石狩手稲通り	校区内全域	交通量が多く、多くの児童の通学路となっている。	ガードレールを設置してほしい。(防風林沿いにある簡易的なものでも構いません)	再報告 R2/R3年度報告有	未実施	▶未対応	▶ガードレール設置要件を満たさない箇所のため設置が不可 ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
05_花川南 小学校	1	道道樽川篠路線 市道花川南2丁目通2号	石狩市花川南8条1丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機・横断歩道を設置してほしい	再報告 R2/R3年度報告有	H24実施	▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	2	市道花川南3丁目6号線	石狩市花川南7条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置して欲しい	再報告 R2/R3年度報告有	H24実施	▶雑草を除去して見通しを確保 ▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	3	市道花川南4丁目通2号	石狩市花川南8条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置して欲しい	再報告 R2/R3年度報告有	H24実施	▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							過年度の合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
	4	市道花川南8条通	石狩市花川南8条4丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機・横断歩道を設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	5	校地隣にある、多数の放置車両	南6条5丁目 校地フェンス 沿い	道路は通学路ではないが、グランド隣であり、学童「にじいろ南クラブ」の目の前でもある。市有地であることから、日常的に点検していただきたい。 一度放置車両を撤去いただいた後、令和4年5月までに放置車両が増えている。	放置車両を撤去してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H30実施	▶札幌北署で調査し、市の道路管理者が一部車両を撤去するなど対応を継続している ▶令和3年度の通学路安全点検状況の結果にて、学校より放置車両がなくなったとの報告有り	▶市の道路管理者が一部車両を撤去するなど 対応を継続しています
06_紅南 小学校	1	市道花川北1条5丁目7号通	石狩市花川北1条6丁目	横断箇所に横断歩道がなく危険	横断歩道設置	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶私有地樹木の除去を指導する ▶交通安全の指導を児童に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	2	市道花川通	石狩市花川南1条6丁目	駐車が多く歩道の通行が危険	店への指導をしてほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶巡回と指導を行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	3	紅南小学校前市道	石狩市花川北1条6丁目1番 地	教材園前の横断歩道が見通しが悪く危険	信号機やミラーなどの整備をして欲しい	再報告 R2/R3年度 報告有	H30実施	▶横断歩道前に児童が待機するスペースが無く、車との距離が近くて危険 ▶民家の塀があるため、児童も運転手もお互いを認識できない状況 ▶注意看板の設置ができるかを検討する	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	4	市道若葉通	石狩市花川南3条5丁目30	大型トラック駐車場があり、出入りが多く危険	交通安全の指導を児童に行う 所有者に注意を依頼する	再報告 R2/R3年度 報告有	H30実施	▶駐車場の出入り口付近にバス停があり、待合所が運転手の視界を遮り児童が見えにくい ▶バス待合所（所有者：市）の透明化ができるかを検討する	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	5		石狩市花川北2条6丁目8番地	児童が頻繁に横断する箇所に横断歩道がなく危険	横断歩道の設置 一時停止線と標識の設置	再報告 R2/R3年度 報告有	未実施	▶横断歩道の設置を警察へ要望している	▶これまでも北警察署へ市を通して花川北1条5丁目430番地の紅南小学校前横断歩道の設置を要望していることから、要望を継続します ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							過年度の合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
07_緑苑台小学校	1	紅葉茨戸通	緑苑台東3条1丁目と花川東(蕎麦瑞祥庵)丁字路	通行者が多い割に横断歩道も信号機もなく危険。	せめて横断歩道を設置してほしい。	再報告 R2/R3年度報告有	H30実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶信号機のある交差点までは200mあり、通学方向とは逆になるため遠回りとなる ▶通学方向の600m先に手押し信号があるが、そこまでの道のりは民家が少なく不安があるので通学路指定をしていない ▶斜め横断してしまう児童がいるのが現状で危険であるが、信号設置となると横断需要が少ないためハードルが高い ▶注意看板などの設置ができるかを検討する。 	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	2	紅葉山通中通	緑苑台東3条3丁目セイコーマート裏通	通り抜けの車両が多く事故も多い	一時停止の標識を設置して欲しい。	再報告 R2/R3年度報告有	未実施	▶一時停止の標識を市から警察へ要望している	▶一時停止の標識等の設置を市から警察へ要望を継続しています ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	3	紅葉山通	緑苑台東3条3丁目	茨戸につながる抜け道になっていて、スピードを出す車が多く危険である。	速度規制や道路標示での注意喚起をして欲しい。	再報告 R2/R3年度報告有	未実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶学校前からセイコーマートまで速度40km規制 ▶市、町内会より通過点の横断歩道で信号機設置要望をしている 	▶紅葉山通りは40km規制であり道路上に注意喚起の看板が設置されています ▶一部の交差点においては、市から警察へ信号機設置の要望を継続しています ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
08_双葉小学校	1	歩道の除雪	花川北4条3丁目学校前からセイコーマートまでの歩道	冬期間、青ラインエリアの住宅前は排雪が不十分である。このエリアの住民が自宅の雪を赤ライン側(保育園側)に出してしまう。赤ライン側に除雪が入るとすぐ出してくる。そのため歩道が無くなり、児童の通行が著しく危険である。	赤ライン側の除雪頻度を多くする。青ラインエリアの各世帯に、赤ライン側へ雪を出さぬよう個別に市側から強く指導することを要望。	新規			<ul style="list-style-type: none"> ▶除雪に関するマナーについて、ガイドブックを作成し各戸へ市広報へ折込むことで周知します。 ▶状況によっては、チラシを配布することも検討しております。
09_厚田学園	1	市道	厚田区厚田46-17	隣の家屋が崩壊しかけている	家屋の撤去を要請し、安全確保してほしい。	新規			▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	2	市道	厚田区厚田46-17~46-3	歩道がなく道が狭い。車とすれ違う時に危険	歩道の設置、またはラインを引いて車道との区別をしてほしい。	新規			▶道路形状を考慮すると歩道は拡張できません。 ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします
	3	国道231	厚田区別狩17-1~98-11	通学路も反対車線歩道に街灯がなく、暗くて危険	街灯を設置してほしい。	再報告 R2/R3年度報告有	R3実施	<ul style="list-style-type: none"> ▶国道管理者としては、車道を安全走行できるよう外灯を整備している。防犯灯設置となると市で検討を依頼 ▶市としては、現状で防犯灯を設置することは難しい 	▶国道管理者としては、車道を安全走行できるよう外灯を整備しています。防犯灯設置となると市で検討することになります。 ▶市としては、交通量を考慮すると現状では防犯灯を設置することは難しいです ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							過年度の合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
11_石狩 中学校	1	市道むつみ団地中央通	石狩市親船東3条1丁目	歩道と車道の区別がなく危険	交通安全の指導を行っているが、何らかの対策を講じてほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	2	市道河口橋団地中央通	石狩市親船東1条1丁目	歩道と車道の区別がなく危険	歩行スペースを確保してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	3	道道225号線	志美293番地30前（石狩中学校 前）	車の往来も多く、道路の横断に危険を伴う	信号機を設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
12_花川 中学校	1	学校周辺の道路	学校周辺の道路	登下校（特に登校）時間に生徒の自転車での 往来が多く、近隣住民から危険と苦情が寄せ られている。	歩道の拡幅	新規			▶道路形状を考慮すると歩道は拡幅できない ため、自転車に乗る上での安全指導を学校よ りお願いします
	2		北陽通から石狩手稲通にでる 信号	石狩方面から手稲方面に向かう際、歩行者用 の信号がない。	昨年度、効果的な交通規制を検討するとの 事。その後、検討結果を。	再報告 R2/R3年度 報告有	R3実施	▶警察としては信号機設置は確約できな いが、効果的な交通規制を検討 追記：時期は未定だが、信号機設置を予定 （北警察署へ4月下旬確認）	▶警察としては信号機設置は確約できませ んが、効果的な交通規制を検討中です
	3		かじ鍼灸院から龍谷グラウン ドまでの通学路	街灯が設置されているが、暗く危険	明るい電灯を設置。注意看板の設置	新規			▶学校より令和3年度から試行実施の通学路 と聞いていますので、暗くなる時間帯等は、 花川東地区を通る令和3年度以前の通学路へ 迂回する等、試行実施における検討をお願い します
	4	紅葉山茨戸通と龍谷グラウンド前通	紅葉山茨戸通と龍谷グラウン ド前通のT字路	見通しが悪く、角を曲がる際、自転車同士が ぶつかる	生徒に交通安全指導。注意看板またはミラー の設置	再報告 R3年度 報告有	R3実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	▶自転車に乗る上での安全指導を学校よりお 願いします
	1	道道樽川篠路線 市道花川南2丁目通2号	石狩市花川南8条1丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機と横断歩道を設置して欲しい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします
	2	市道花川南3丁目6号線	石狩市花川南7条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置して欲しい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶雑草を除去して見通しを確保 ▶交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							過年度の合同点検実施状況		②対策所見	
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況		
13_花川南 中学校	3	市道花川南4丁目通2号	石狩市花川南8条3丁目	一時停止線がないため車が減速せず危険	一時停止線と標識を設置して欲しい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします	
	4	市道花川南8条通	石狩市花川南8条4丁目	横断箇所に信号機・横断歩道がなく危険	信号機と横断歩道を設置して欲しい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	花川南8条4丁目の8条通りと5丁目通りのT字 路歩車分離式信号機及び横断歩道表示	
	5	花川南中学校前から道道榊川篠路線 まで	学校前から花川南8条4丁目と9 条4丁目ラッキー角交差点まで	スピードを出す車が多く・抜け道としてもつ かわれている。ゴルフの打ちっぱなしの練習 に来る車が多い。冬季間は道幅も狭く危険で ある。	ゾーン30または20などの指定をし、路面 に表示してもらいたい。	再報告 R2/R3年度 報告有	R02実施	▶学校より要望のあった、ゾーン30等の指定は、 一路線というような部分的な指定ができない制 度であり、対象は一区画となるため対応として難 しい ▶学校は、生徒へ交通安全指導を継続して行う	▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします	
	6	道道榊川篠路線	花川南9条3丁目セイコーマー ト角	一時停止しないで榊川篠路線に出ようとする 車が多い。一時停止と速度ダウンが必要。登 下校時に接触事故の危険がある。	一時停止線を明確に引くこと。	再報告 R2/R3年度 報告有	R02実施	▶令和2年10月に停止線を塗り直したほか、一 時停止標識の視認性確保のため、移設施工し た	▶令和2年10月に停止線を塗り直したほ か、一時停止標識の視認性確保のため、移設 施工しています ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします	
	7	住宅街の道	花川南8条3丁目彩林公園周 辺T字路など	一時停止のラインが消えていて危険である	一時停止のラインを引いてもらいたい	再報告 R2/R3年度 報告有	R02実施	▶現地確認し、警察本部へ要請しているが、施行 時期について、確約することはできない ▶学校は、生徒へ交通安全指導を継続して行う	▶現地確認し、警察本部へ要請していま すが、施行時期について、確約することはでき ません ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします	
	8	市道花川南8条	花川南睦美会館前道路	横断歩道がなく、スピードを出す車が多く危 険。	小学生も多く歩いていることから、ガード レールの設置や信号機と横断歩道を設置して もらいたい。	再報告 R2/R3年度 報告有	R02実施	▶学校より要望のあったガードレールの設置など は、カーブに設置するものであり対象とはなら ない また、信号機設置について、警察では、信号機 設置指針に沿って判断するところであるが、現 時点では設置の予定はない ▶学校は、生徒へ交通安全指導を継続して行う。	▶学校より要望のあったガードレールの設置など は、カーブに設置するものであり対象とはなり ません ▶信号機設置について警察では、信号機設置 指針に沿って判断するところであり、現時点では 設置の予定はありません ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続きお 願います	
	9	市道花川南8条他彩林公園周辺	彩林公園東側T字路	冬期に歩道に雪山が高くできていて、車 道を歩くこととなり危険である	児童・生徒が多く登下校に使う通学路は、冬 期に歩道上に雪山ができないように対策をお 願いたい。	再報告 R2/R3年度 報告有	R02実施	▶市として除雪対策に力を入れていることから、 令和2年度は、花川南睦美会館前に雪山がで きないよう排雪対応した	▶市として除雪対策に力を入れていることか ら、令和2年度は、花川南睦美会館前に雪山 ができないよう排雪対応しています	
	15_樽川 中学校	1	西5丁目・樽川通（の直進道路）	樽川8条2丁目 樽川第一会館前交差点	スピードを出す車が多く危険	横断歩道はあるが信号機を設置してほしい	新規			▶北警察署へ手押し信号機設置の要望を継続 しています ▶横断歩道周辺の街路灯に注意喚起する看板 を設置済
		2	西5丁目・樽川通（の直進道路）	樽川9条3丁目 樽川2号通りとの交差点	スピードを出す車が多く危険	横断歩道と信号機を設置してほしい	再報告 R2/R3年度 報告有	H24実施	▶交通安全の指導を生徒に行う	▶市より警察へ感应式信号機設置を要望済み ▶学校より児童へ交通安全の指導を引き続き お願いします

各学校の危険箇所報告に関する対策所見

①学校からの危険箇所報告							過年度の合同点検実施状況		②対策所見
学校	No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望	新規/再報告	合同点検	対応状況	
	3	樽川5番通付近	樽川6条3丁目 貯水池周りの柵	大雪の影響で柵の破損が進んでおり貯水池内 への進入ができる状況	柵を修繕してほしい	新規			▶大雪で破損した柵は、5月下旬に修繕済